

電極線體驗組

享用

測試



4捲 免費

電 極 線

很高興提供獨家體驗組給您

GF MS 線切割機配備多種加工技術條件，能更好地滿足您的日常加工需求。


這些技術條件是使用 GF Machining Solutions 提供的各種認證線材產品並且經過優化和精調而研發出來，完全適合您的機器需求。

有了這個體驗組，您可以使用GF的主要高級線材組合在您的機器上進行測試。為了獲得最佳性能的完整體驗，您需要搭配相關技術結合使用。

應該怎麼做呢？

1. 選擇合適的線材：

- 表面品質: AC Cut AL 900, AC Cut AE 900
- 生產力: AC Cut VS 900
- 速度: AC Cut XL
- 綜合需求: AC Brass 900, AC Brass SP 900,
新 NCX prototype



2. 在 HMI 上選擇正確的加工技術條件：

加工要求	線材名稱	CUT P 加工技術條件	CUT x000 加工技術條件
表面品質	AC Cut AL 900 AC Cut AE 900	AC Cut AH 900	AC Cut AH
生產力	AC Cut VS 900	AC Cut VS 900+	AC Cut VS 900
速度	AC Cut VH	AC Cut VH	
綜合需求	AC Brass 900 AC Brass SP 900 NCX	AC Brass 900	AC Brass 900

3. 載入加工技術



不知道如何載入正確的
加工條件？
掃描 QR code



想知道更多？
在這可以找到所有GF的
認證線材

4. 測試您的線材

5. 需要應用支援開始體驗相關加工技術嗎？

請聯絡在地的服務團隊！